

AMB300 红外测温管理系统触摸屏

安装使用说明书 V1.3

申明

版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落、章节内容均不得摘抄、 拷贝或以任何形式复制、传播,否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利,恕不另行通知。订货前,请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

目录

1	界血结构	1
2	组网说明	1
3	界面说明	2
	3.1 主页	2
	3.2最大温度	3
	3.3 趋势图	
	3.4 数据列表	5
	3.5 报警查询	6
	3.6 回路配置	
	3.7报警设置	9
	3.8 仪表通讯设置	9
	3.9 后台通讯设置	. 10

1界面结构




2组网说明


一个触摸屏可以集中采集 4 个采集器的数据,每个采集器理论可接入 160 个温度采集点。 (备注:每个采集端口不可超过 80 个温度点,线路总长不可超过 250 米,使用超五类网线连接) 采集器和传感器通过二总线通讯和供电,触摸屏和采集器通过 RS485 通讯,同时采集器还有一个 RS485 口可以上 传数据给后台。

AMB300 红外传感器通过二总线通讯,连接至 AMB 采集器。一个 AMB 采集器最多可以接入 160 个 AMB300 传感器。

AMB 采集器通过 2 个 RS485 口分别上传数据给后台系统或者触摸屏(默认设备地址为 1,波特率为 57600)。 一个触摸屏可以集中监控 4 个 AMB 采集器的数据,即监控 640 个 AMB300 测温点数据。



AMB300 接线注意点



上图红色箭头代表 24V 信号输出方向,上图蓝色框内的 RJ45 接口为信号进线端口,上图绿色框内的 RJ45 端口为信号出线端口,用于连接下一个模块的进线端口。

3 界面说明

3.1 主页

用于用户管理,进入各种参数查看数据,以及进入各类参数设置界面。



3.2 最大温度

用于查看最大温度的值,以及报警状态;点击每个点位,可以查看该点位详细数据。



矩阵型传感器详细数据界面



4点型传感器详细数据界面



1点型传感器详细数据界面



3.3 趋势图

温度趋势图



3.4 数据列表

显示每一个传感器的对应编号和名称,以及所有的检测数据。

+	数据列表							2021- 当前用	Marie Committee	l0∶41∶46 ኒ责人
		最大温度	温度1	温度2	温度3	温度4	外売温度	内部温度	湿度	内部电压
1	1-矩阵	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
2	2-矩阵	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
3	3-矩阵	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
4	4-矩阵	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	_	0.0
5	5-矩阵	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
6	6-矩阵	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
7	7-矩阵	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
8	8-矩阵	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
9	9-矩阵	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	_	0.0
10	10-矩阵	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
11	11-矩阵	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
12	12-矩阵	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	采集器1	采集器2		< 1	/14>		采集器3		采集器4	

3.5 报警查询

当前报警:显示当前发生的报警,点击报警消音可暂停触摸屏的蜂鸣器。



历史报警:显示历史发生过以及当前的报警信息。



3.6 回路配置

进入配置或者设置页面需要用户登录负责人,密码1。





回路配置页面功能:

设置集中采集器1、2接入传感器总数。

点位名称:设置每一个传感器的名称,方便现场查看数据。默认为001-400

+	回路配置	2021-10-21 当前用户:	10:42:02 负责人
	采集器1数量	160	
	采集器2数量	160	
	采集器3数量	160	
	采集器4数量	160	
	点位名称	初始化	ightharpoonup
		保	存设置

3.7报警设置

温度预警值:用于红外检测温度预警。


温度报警值:用于红外检测温度报警。

外壳温度预警值:用于外部检测温度预警。

外壳温度报警值:用于外部检测温度报警。

湿度报警值:用于空气湿度报警。

修改完参数点击"保存设置"按钮将参数保存到触摸屏内。



内部参数需要用户登录高级用户,密码8。

内部温度报警值:用于传感器模块内部温度。

模块电压报警值: 用于提示集中采集器接入传感器数量上限。

点击"下发设置"按钮可将触摸屏上设置的报警参数下发至仪表内部。



3.8 仪表通讯设置

点击自动编地址,此时采集器开始查找下面链接的传感器,当查找结束,返回查找得到的传感器数量。



点击自动编地址后,跳出提示框,显示当前时间计数(秒),当查找结束,提示:自动编制已完成。



3.9 后台通讯设置

网口转发:设置触摸屏网卡 IP 地址 (端口号为 502,设备地址为 1),设置完成 IP 地质需要保存设置,并重启触摸屏。



说明书修订记录

日期	旧版本	新版本	修改内容
2023. 8. 23	V1.2	V1.3	1. 删除数据转发地址表

总部:安科瑞电气股份有限公司

地址: 上海市嘉定区育绿路 253 号

电话: 0086-21-69158338 0086-21-69156052 0086-21-59156392 0086-21-69156971

传真: 0086-21-69158303

网址: www.acrel.cn

邮箱: ACRELO01@vip.163.com

邮编: 201801

生产基地: 江苏安科瑞电器制造有限公司

地址: 江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号

电话: 0086-510-86179966

传真: 0086-510-86179975

网址: www.jsacrel.cn

邮箱: sales@email.acrel.cn

邮编: 214405